


(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설(주) 서울숲리버뷰자이			②성명(대표자)	임병용					
	③주소	서울특별시 성동구 행당동 100번지 (전화번호: 02-542-4982)									
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
		1,034 세대	36.06 m ²	44.44 m ²	53.13 m ²	59.97 m ²	84.96 m ²				
			85 세대	71 세대	20 세대	150 세대	222 세대				
84.90 m ²			84.95 m ²	84.98 m ²	108.82 m ²	108.93 m ²					
222 세대			66 세대	68 세대	60 세대	30 세대					
128.52 m ²	130.69 m ²		141.87 m ²	141.99 m ²	141.96 m ²						
30 세대	6 세대	2 세대	1 세대	1 세대							
측 정 자	⑤상호	상특환경위생(주) 			⑥등록번호	송파 제3호					
	⑦주소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)									


⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정시(시간)	측정지점(동-호수)	거실방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	100 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	6/15 (14:30~15:31)	거실중앙부 (101-402)	남동향	3.1	220.2	47.2	9.4	14.9	2.1
2지점	6/15 (14:37~15:38)	거실중앙부 (101-404)	남서향	0.9	208.6	31.7	13.2	19.5	2.2
3지점	6/15 (13:00~14:01)	거실중앙부 (102-1901)	정남향	2.4	246.8	68.5	3.5	7.0	1.7
4지점	6/15 (15:50~16:51)	거실중앙부 (103-3801)	남동향	0.7	205.7	61.9	4.0	5.6	2.6
5지점	6/15 (16:01~17:02)	거실중앙부 (103-3802)	남동향	0.8	348.2	28.4	6.8	15.3	4.7
6지점	6/15 (13:15~14:16)	거실중앙부 (104-1902)	남동향	0.6	539.7	52.0	76.3	108.0	53.9

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 6월 18일

제출자 GS건설(주) 서울숲리버뷰자이 신축공사 현장

현장대리인 이호일 (서명 또는 인) 

서울특별시 성동구청장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)


시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설(주) 서울숲리버뷰자이		②성명(대표자)	임병용					
	③주소	서울특별시 성동구 행당동 100번지 (전화번호: 02-542-4982)								
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		1,034 세대	36.06 m ² 85 세대	44.44 m ² 71 세대	53.13 m ² 20 세대	59.97 m ² 150 세대	84.96 m ² 222 세대	84.90 m ² 84.95 m ² 222 세대	84.98 m ² 66 세대 68 세대 60 세대 30 세대	108.82 m ² 108.93 m ² 141.87 m ² 141.99 m ² 141.96 m ²
측 정 자	⑤상호	상록환경위생(주) 			⑥등록번호	송파 제3호				
	⑦주소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정일시(시간)	측정지점(동-호수)	거실방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	100 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
7지점	6/15 (15:48~16:49)	거실중양부 (105-1701)	남서향	0.9	309.1	64.8	15.8	17.7	4.1
8지점	6/15 (15:58~16:59)	거실중양부 (105-1702)	남동향	3.5	503.1	34.2	7.4	14.2	4.0
9지점	6/15 (14:33~15:34)	거실중양부 (106-3001)	정남향	0.6	465.1	60.7	13.5	12.8	3.3
10지점	6/15 (13:13~14:14)	거실중양부 (107-301)	남동향	0.7	190.1	28.1	6.9	11.6	0.6
11지점	6/15 (14:22~15:23)	거실중양부 (107-302)	남동향	0.7	609.5	59.9	77.6	97.1	86.1
12지점	6/15 (13:01~14:02)	거실중양부 (107-2108)	남서향	0.7	651.5	73.9	29.7	32.9	3.5
평균				1.3	374.8	50.9	22.0	29.7	14.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 6월 18일

제출자 GS건설(주) 서울숲리버뷰자이 신축공사 현장
 현장대리인 이호일 (서명 또는 인) 
 서울특별시 성동구청장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부