



수 지 구



수신 수신자 참조

(경유)

제목 **신축 공동주택 실내공기질 측정결과 보고 수리 알림[GS건설(주)]**

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 「실내공기질 관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 제출한 신축 공동주택 실내공기질 측정결과 보고에 대하여 다음과 같이 수리하였음을 알려드립니다. [용인시 홈페이지 공개 예정]

시공자	측정업체	건축물 소재지	측정일시	공급세대	공기질 측정결과	비고
GS건설(주)	(주)대명환경 기술연구소	수지구 동천동 105-3번지	2018.07.16. (1일간)	1,437세대	<u>*기준 미만</u> (벤젠, 톨루엔, 폼알데히드 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌)	16지점

3. 주민 입주 7일전부터 60일간 공동주택 관리사무소 입구 게시판과 각 공동주택 출입문 게시판, 시공자의 인터넷 홈페이지에 주민들이 잘 볼 수 있도록 공고하여 주시기 바라며(미이행시 500만원 이하의 과태료 처분), 아울러 관련부서에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 실내공기질 측정결과 보고서 1부. 끝.

수 지 구 청 장

수신자 GS건설(주) 대표이사 귀하, 용인시장(주택과장)



실무관 **김다혜** 실무관 **이상원** 산업환경과장 **박승안** 전결 2018. 8. 1.

협조자

시행 산업환경과-21138 (2018. 8. 1.) 접수

우 16835 경기도 용인시 수지구 포은대로 435, 수지구청 (풍덕천동) / www.yongin.go.kr

전화번호 031-324-8285 팩스번호 031-324-8419 / dhye2@korea.kr / 비공개(6)

(동천자이) 주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시	상호(사업장명칭)	지에스건설(주)	성명(대표자)	대표이사			
	주 소	경기도 용인시 수지구 동천동 105-3번지 (전화번호 : 031-836-5573)					
공 자	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			74㎡	84㎡	100㎡	㎡	㎡
		1,437세대	422세대	778세대	237세대	세대	세대
측 정 자	상 호	대명환경기술연구소	등 록 번 호	112-81-13597			
	주 소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호 : 02-852-5583)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³)

항 목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	2018-07-16 (14:00)	102-1302	남남향	1.2	726.5	35.7	16.3	54.8	3.0	
2지점	2018-07-16 (14:00)	103-3105	남남향	1.4	883.5	23.6	16.5	55.9	3.6	
3지점	2018-07-16 (14:00)	103-304	남남향	1.8	750.8	25.1	12.6	50.5	2.9	
4지점	2018-07-16 (15:00)	104-1201	동동향	1.5	739.1	40.0	17.9	49.4	2.9	
5지점	2018-07-16 (15:00)	104-202	동동향	1.3	983.6	21.5	16.0	66.6	4.6	
6지점	2018-07-16 (15:00)	105-3603	남남향	1.4	835.9	24.0	14.2	54.0	3.2	
7지점	2018-07-16 (16:00)	105-1202	동동향	2.6	764.7	25.0	13.8	54.2	4.3	
8지점	2018-07-16 (13:00)	106-3004	남남향	1.9	546.0	16.2	15.1	46.6	2.6	
9지점	2018-07-16 (14:00)	108-3304	남남향	1.4	807.8	25.5	13.7	53.3	3.2	
10지점	2018-07-16 (13:00)	101-1301	남남향	1.8	590.2	23.9	8.7	33.3	2.7	
11지점	2018-07-16 (13:00)	101-202	남남향	1.0	426.8	25.0	5.6	23.3	1.7	
12지점	2018-07-16 (13:00)	102-2701	남남향	1.5	574.3	19.7	19.8	69.7	2.7	
13지점	2018-07-16 (13:00)	106-204	남남향	1.3	613.9	16.7	12.9	50.4	3.0	
14지점	2018-07-16 (13:00)	107-1503	남남향	2.7	745.1	22.9	17.5	51.0	3.3	
15지점	2018-07-16 (14:00)	107-303	남남향	1.6	709.4	21.8	14.3	57.3	3.3	
16지점	2018-07-16 (14:00)	108-1604	남남향	1.7	764.1	46.8	16.4	52.3	2.9	
평 균				1.6	716.4	25.8	14.5	51.4	3.1	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 7월 24일

제출자 지에스건설(주) (서인) (인)

용인시 수지구청장 귀하